

Intygsmottagare
Stena Line Scandinavia AB

Emigrantvägen 20
413 27 GÖTEBORG

Kund
516344, Stena Line Scandinavia AB

Emigrantvägen 20
413 27 GÖTEBORG

Kontor
Göteborg Lyft
010-479 30 00

Vårt uppdragsnr
D8235376L
Ert ordernr
12610

Anläggningsnr/Kontaktamn
LD8235376
Port Service
Lennart Johansson
Masthuggskajen
405 19 GÖTEBORG

Fordonsslåg	Fordonskategori (5)	Besiktningdatum (3)	Utförd enl	Reg nr.
Motorredskap		2026-05-29	TSFS 2017:54	S410083
Uppställningsplats	TSRegNr: EFT145: Kran L879839		Platsnr	Fordonsslagklass
			-	MRED1
Fabrikat	TEREX-DEMAG		Tillverkningsnr (1)	Tillverkningsår
			WMG3209364Z000297	
Skötsel firma			Typbeteckning	Inventariernr
			AC 50-1	

Resultat

Underkänd (7)				
Nedanstående brister ska avhjälpas. Efterkontroll erfordras ej.				
Påbörjad kl (10)	TS Reg nr. (2)		Protokollidentitet (10)	Besiktningplats, län (3)
10:49	EFT145	S	EFT14520260529114907	VÄSTRA GÖTALAND
Chassinummer (1)	Vägmätarställning (4)		Retardationsvärde (10)	Nästa ordinarie kontrollbesiktning före
WMG3209364Z000297	18876		36	2028-06-01

Anmärkningar/Åtgärder/Noteringar/Fast information *)

Brist (6)

- KAROSSERI STÄNKSKÄRM BAK VÄNSTER FASTSÄTTNING BRISTFÄLLIG (2014/45/EU bilaga 1 : 6.2.10)
- STYRSYSTEM TÄTNING STYRLED FRAM VÄNSTER SKADAD (2014/45/EU bilaga 1 : 2.1.3)

Information

Kiwa digitaliseras - Har ni hunnit skaffa den kostnadsfria tjänsten Intyg via mail? Kontakta oss och meddela den mailadress dit du vill att intygen skickas: Se.Info.Kundsupport@kiwa.com

Tidigare vägmätarställningar

2024-05-30: 18464
2022-04-07: 17820
2018-05-09: 16329
2016-07-21: 15239

Besiktningsskyddet visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningens resultat.

(9) **Kiwa Sweden AB**

Utskriftsdatum	Besiktningssingenjör (9)	Tel nr
2026-05-29	Paul Nilsson	010-479 30 00