



PART OF RI:SE

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

www.smp.nu

1045600 SAK 66 2018-01-22 1060055

Besiktningstidpunkt	2018-06-18
Nästa ordinarie besiktning	2019-04

Ägare
Swerock AB
Anders Olofsson
Kaserngården 3 A
451 23 UDDEVALLA
073-3373611
Olle 072-5850066

Protokoll nr 298669-9568	SMP Nr 97715-4
-----------------------------	-------------------

Objekt

Objektslag Lastmaskin		Er beteckning Lb:10244	
Modell Volvo L180F		Plats Koberg	
Tillv. nr 11105		Effekt (kW) 234	Bes.ing. Sven-Åke Karlsson
Tillv. år 2007		Mätarställning (h) 6 336	Telefonnummer 010-516 64 65

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
✓	ANVISNINGSSKYLTAR	✓	EL ÖVRIGT
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
✓	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd	✓	BRANDSLÄCKARE
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem
✓	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskyt	✓	VÄRMEANORDNING
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
✓	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
✓	POLSKYDD	✓	MASKIN/MILJÖ
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorm/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstopps motor
✓	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning	✓	REKOMMENDATIONER
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
✓	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 55A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida