



Mercedes-Benz

## Försättsblad digital serviceraport historik

Denna rapport innehåller följande serviceraporter

Service 6	27.10.2021
Service 5	25.04.2018
Service 4	05.07.2017
Service 3	17.08.2016
Service 2	14.01.2016
Service 1	28.01.2015

Denna servicehistorik skrevs ut från

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Underskrift/stämpel av verkstaden

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz



## Digital serviceraport historik

### Fordonsdata

Fordon CLA 220 CDI  
Första registrering 17.01.2014  
Chassinr WDD 117303 1N 066720  
Req.nr LHZ212

---

Nästa 10.2022  
Service 205746 km

Kontrollera nästa servicetidpunkt i multifunktionsdisplayen under menyn Service och undermenyn ASSYST PLUS

---

### Aktuell serviceraport

Mercedes-Benz Bilia Center Auto AB Datum 27.10.2021  
Svarvarvägen 6B Reparationsordernr 2642880  
Skogås Körsträcka 180746 km

#### Genomförd service

Service Service B  
Verkstadskod 560B  
Återstående körtid -68 Dagar  
Återstående körsträcka -5300 km

#### Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor  
Viskositet  
Oljekvalitet 229.52

#### Tilläggsarbeten

Luftfilterelement byte   
Bränslefilter byte   
Motor: Olja och filter byte

#### Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo   
Garanti mot genomrostning

#### Tilläggsarbeten i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer

Uppfyllt

---



Mercedes-Benz

### Service rapport 5

Mercedes-Benz  
Hedin Göteborg Bil AB  
Flöjelbergsgatan 24  
Mölnadal

Datum 25.04.2018  
Reparationsordernr 15956590  
Körsträcka 83950 km

#### Genomförd service

Service Service A  
Verkstadskod 5D0J  
Återstående körtid 71 Dagar  
Återstående körsträcka -300 km

#### Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor  
Viskositet 0W-40  
Oljekvalitet 229.51

#### Tilläggsarbeten

Luftfilterelement byte   
Bränslefilter byte   
Motor: Olja och filter byte

#### Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo   
Garanti mot genomrostning

#### Serviceintervall i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer

Uppfyllt

#### Tilläggsarbeten i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer

Uppfyllt

### Service rapport 4

Mercedes-Benz  
Björkholm Bil AB  
Handelsvägen 1  
Skövde

Datum 05.07.2017  
Reparationsordernr 592880  
Körsträcka 58651 km

#### Genomförd service

Service Service B  
Verkstadskod 606  
Återstående körtid 44 Dagar  
Återstående körsträcka 9100 km

#### Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor  
Viskositet 5W-30  
Oljekvalitet 229.51

#### Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte

#### Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo   
Garanti mot genomrostning

#### Serviceintervall i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer

Uppfyllt

#### Tilläggsarbeten i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer

Uppfyllt



**Service rapport 3**

Mercedes-Benz Hedins Göteborg Bil AB  
Flöjelbergsgatan 24  
Möndal

Datum 17.08.2016  
Reparationsordernr 13885410  
Körsträcka 42796 km

**Genomförd service**

Service Service A  
Verkstadskod 505  
Återstående körtid 149 Dagar  
Återstående körsträcka 1350 km

**Oljekvalitet/viskositet**

Beskrivning Motor  
Viskositet 0W-30  
Oljekvalitet 229.51

**Tilläggsarbeten**

Motor: Olja och filter byte

**Till nästa service**

Mercedes-Benz Mobilo   
Garanti mot genomrostning

**Serviceintervall i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer**

Uppfyllt

**Tilläggsarbeten i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer**

Uppfyllt

---

**Service rapport 2**

Mercedes-Benz Biltjänst i Arvika AB  
Blästervägen 6  
Arvika

Datum 14.01.2016  
Reparationsordernr 151772  
Körsträcka 19062 km

**Genomförd service**

Service Service B  
Verkstadskod E0E  
Återstående körtid 14 Dagar  
Återstående körsträcka 18300 km

**Oljekvalitet/viskositet**

Beskrivning Motor  
Viskositet 5W-30  
Oljekvalitet

**Tilläggsarbeten**

Motor: Olja och filter byte   
Bromsvätska byte

**Till nästa service**

Mercedes-Benz Mobilo   
Garanti mot genomrostning

**Serviceintervall i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer**

Uppfyllt

**Tilläggsarbeten i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer**

Uppfyllt

---



Mercedes-Benz

### Service rapport 1

Mercedes-Benz      Biltjänst i Arvika AB  
   Blästervägen 6  
   Arvika

Datum                                 28.01.2015  
Reparationsordernr                142224  
Körsträcka                             12407 km

### Genomförd service

Service                                Service A  
Verkstadskod                        505  
Återstående körtid                 -11 Dagar  
Återstående körsträcka         12600 km

### Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte       

### Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo               
Garanti mot genomrostning     

### Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning                         Motor  
Viskositet                             5W-30  
Oljekvalitet                          229.51

### Serviceintervall i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer

Uppfyllt                               

### Tilläggsarbeten i överensstämmelse med DAIMLER AG specifikationer

Uppfyllt